AUTORITA' di BACINO del RENO

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

art.1 c. 1 L. 3.08.98 n.267 e s. m. i.

I – RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI

Zonizzazione Aree a Rischio SCHEDA N. 163

Località: Cà Fazietto Comune: Porretta Terme

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nome del compilatore: Autorità di Bacino del Reno

Data di compilazione:

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI:

U.I.E. (unità idromorfologica elementare): n.13.011

Localita': Cà di Fazietto Comune: Porretta Terme Provincia: Bologna Bacino: torrente Silla

2. CARTOGRAFIA

Numero della sezione CTR 1:5.000: 251041 - 251042 - 251043 - 251044

Nome della sezione CTR:

3. RISCHIO IDROGEOLOGICO (Relativo)

Pericolosità classe: P4 Rischio classe: R4

4. ELEMENTI DI DISSESTO

Erosione idrica Movimento di massa

a) Tipo di frana

Calanco Erosione incanalata - crollo

- ribaltamento
- scorrimento rotazionale
- scorrimento traslazionale
- espansione laterale
- colamento
- complesso
- b) Stati di attività
 - frana attiva
 - frana quiescente
 - frana relitta
- c) Franosità storica rilevata
 - codice scheda: 521
 - date di attivazione: marzo 1968; 1 marzo 1969

5. ELEMENTI ANTROPICI A RISCHIO

- 1. edificato residenziale:
 - centro abitato
 - nucleo abitato
 - prevista espansione urbanistica
- 2. insediamenti produttivi: industriali

6. IDROLOGIA SUPERFICIALE

Naturale			
Canale collettore	☐ Sufficiente	Insufficiente	Non presente
Antropica			
Regimazioni idrauliche infrastrutturali	☐ Sufficiente	☐ Insufficiente	☐ Non presente
Regimazione idraulico – agraria	☐ Sufficiente	Insufficiente	☐ Non presente

7. ANALISI DI RISCHIO

Il fenomeno franoso di Cà Fazietto investe un'ampia porzione di versante in destra del Torrente Silla, e si manifesta con scivolamenti traslativi superficiali in Argille a Palombini. Fra le cause determinanti i dissesti, oltre alle scadenti caratteristiche geomeccaniche delle rocce, va annoverato l'apporto idrico da parte delle formazioni sovrastanti ed il relativo disordine idrico generalizzato.

ZONAZIONE

La zonazione è riportata sulla cartografia allegata.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

interventi a carattere generale

Per attenuare lo stato di pericolosità, e quindi per contrastare l'evoluzione del fenomeno franoso, oltre agli interventi già finanziati si ritiene che vadano previste le seguenti ulteriori azioni volte a ridurre gli apporti idrici al corpo di frana e quindi a ritardare il raggiungimento di condizioni di saturazione:

- la verifica dello stato di efficienza e l'eventuale ripristino del reticolo di scolo naturale;
- la realizzazione di una sistemazione idraulico-agraria principale e secondaria;
- l'individuazione e la regimazione delle sorgenti, prevedendo il convogliamento delle acque sorgive nel reticolo di scolo naturale;
- la verifica del sistema di scolo della rete viaria, del sistema fognario e della rete acquedottistica.

interventi nell'area in dissesto

- sistemazione del movimento franoso a cura della Comunità Montana Zona 10 Alta e Media Valle del Reno secondo quanto previsto dal Programma Interventi finanziato ai sensi della L.438/95 art.1.