


Legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 17 comma 6 - ter, Legge 3 agosto 1998 n. 267 modificata con Legge 13 luglio 1999 n. 226, Legge 11 dicembre 2000 n. 365

ADOTTATO DAL COMITATO ISTITUZIONALE CON DELIBERA N.2 del 30-03-2004

Censimento dei dissesti per i quali sono stati registrati danni o la cui prevedibile evoluzione li può causare



Il Presidente dell'Autorità Interregional

Scala 1 : 25.000

Redazione Progetto
ARPA E-R
Il Direttore Generale
Ing. Edolo Minarelli

Il Presidente dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia - Conca

Prof. Marioluigi Bruschini

Il Segretario Generale dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia - Conca Arch. Gianfranco Giovagnoli

Marzo 20

LEGENDA			
Limite dell'Autorità di Bacino aeroporto porto insediamenti parchi territoriali depuratore impianto ENEL impianto di smaltimento industria scuola ospedale impianto sportivo beni culturali principali			

FENOMENI ATTIVI	FENOMENI QUIESCENTI	TIPO DI FRANA
		Frana per crollo o ribaltamento
		Frana per scivolamento
		Frana per colamento
		Frana complessa
		Colata rapida
6	6	Frana non cartografabile

