

**Comune di S. Godenzo: estratto da "Analisi del
patrimonio edilizio extraurbano"**

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
192

Foglio 1:10000 : 265010 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 71

TOPONIMO: C. ERTA
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-



Note : RUDERE
1972-1973

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : R



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

<input type="checkbox"/> Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
<input type="checkbox"/> Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

18

MODIFICAZIONI

Fisiche	<input type="checkbox"/> Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	<input type="checkbox"/> Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	<input type="checkbox"/> Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	<input type="checkbox"/> Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	<input type="checkbox"/> Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	<input type="checkbox"/> Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : Pr. Impugnabile

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/>

Note : es. È stato demolito del Bosco

Rel: 7/6 Foto: 1 NEG.

N°
191

Foglio 1:10000 : 265010 Foglio U.T.E. : 13
Tavola 1:2000 : Particella : 23

TOPONIMO: CASA BARGELLI
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

Casa Rurale

Annessi Agricoli incorporati separati

fienile

stalla

capanna

.....

Mulino

Villa

Ed. Religioso

Ed. Produttivo

Ed. di Abitazione

.....

Note :

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

Agricolo

Residenziale -----
 Stabile
 Saltuaria

Agriturismo



Turistico

Industriale/Artig.

Non Occupata

Abbandonata

Note :



CARATTERI DEL SITO

Valle in Piano Mezzacosta di collina Pendio Falsopiano Poggio

Valle Incassata Pedecollinare Pendio Crinale

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

OS

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO 44

Note: *Caratteri Tecnici del Polinero in corso S. Vito (Relativamente)*
Solo in via S. Vito

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input checked="" type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input checked="" type="checkbox"/> Coltivi	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI	M	B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO T2SD	A/M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI	M	
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	M	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A	
	ACCESSIBILITA'	M	
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE : NEG. 7/5/2-3-4

DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 7/5 FOTO : 2-3-4

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

N°
182

Foglio 1:10000 265050 Foglio U.T.E. : 74
Tavola 1:2000 : Particella : 4

TOPONIMO: Prato A. Borgeo
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-

Note :

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Parziale e Stato / pre =*

CARATTERI DELL'AREA

<p>Accessibilità</p> <input type="checkbox"/> Strada asfaltata <input checked="" type="checkbox"/> Sterrati <i>sfelci</i> <input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<p>Terreni circostanti</p> <input type="checkbox"/> Coltivi <input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol <input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata <input type="checkbox"/> Cespugliato <input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici <input type="checkbox"/> Giardino <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonati	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <input checked="" type="checkbox"/> Forno <input type="checkbox"/> Fonte <input type="checkbox"/> Seccatoio <input type="checkbox"/> Aia <input type="checkbox"/> Abbeveratoio <input checked="" type="checkbox"/> Muro a secco <input type="checkbox"/> Gora <input type="checkbox"/> Bottaccio <input type="checkbox"/>
<p>Infrastrutture</p> <input type="checkbox"/> Linea elettrica <input type="checkbox"/> Linea telefonica <input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto <input type="checkbox"/> Metano		

Note: *ac. e temp. in sfelci*

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE			✓
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO			B
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A		
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI		M	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M/B	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI			B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A		
	ACCESSIBILITA'			B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE			B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :

Architettura con data "1776"
 e una con "1900" (~~restano~~ ristrutturando?)
 Neg. 4/8 | 3.4
 4/3 | 1

DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 4/8 FOTO : 3-4

RILEVATORE :

RULL. : 4/B FOTO : 1

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
16

Foglio 1:10000 : *264040* Foglio U.T.E. : *6* TOPONIMO: *IL VALLONE*
 Tavola 1:2000 : Particella : *7-8-9-10-11-12* Località :
 via n°
 COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- Edificato fino al 1832
- Edificato dal 1832 al 1930/40
- Edificato dal 1930/40 al 1979
- Edificato dopo il 1979
- Edificio vincolato ex L. 1089/39
- Edificio in zona ex L. 1497/39
- Edificio ricadente nel Parco Nazionale
- Edificio in zona ex L. 431/85

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
 - Annessi Agricoli incorporati separati
 - fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-

Note :

PIANI FUORI TERRA : *2/3*

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale -----
 - Stabile
 - Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note :



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- Valle in Piano
- Valle Incassata
- Mezzacosta di collina
- Pedecollinare
- Pendio Falsopiano
- Pendio
- Poggio
- Crinale (Basso)

Note : *fora valle vic. valle confluenza Fiume*

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input checked="" type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input checked="" type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Comici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

10

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input checked="" type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti <i>varie</i>	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Scale esterne d'una*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input checked="" type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input checked="" type="checkbox"/> Aia
<input checked="" type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input checked="" type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input checked="" type="checkbox"/> Rete idrica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	A	
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	A	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	A	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	A	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		M
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI		M
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'		M
	ACCESSIBILITA'		M
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		M

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :

NEG. 6/314
6/10, 1-2-3

DATA RILEVAMENTO :

RULL : 6/3 FOTO : 4

RULL : 6/10 FOTO : 1-2-3

RILEVATORE :

RULL : FOTO :

N°
15

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 3 | 5
Tavola 1:2000 : Particella : 75 | 5

TOPONIMO: BAGNAFOIO
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

Casa Rurale

Annessi Agricoli incorporati separati

- fienile
- stalla
- capanna
-

Mulino

Villa

Ed. Religioso

Ed. Produttivo

Ed. di Abitazione

.....

Note :

PIANI FUORI TERRA : 2

USO PREVALENTE IN ATTO

Agricolo

Residenziale ----- } Stabile

Saltuaria

Agriturismo



Turistico

Industriale/Artig.

Non Occupata

Abbandonata ?

Note : *Probabilmente de facto abbandonate*



CARATTERI DEL SITO

<input type="checkbox"/> Valle in Piano	<input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina	<input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano	<input type="checkbox"/> Poggio
<input type="checkbox"/> Valle Incassata	<input type="checkbox"/> Pedecollinare	<input type="checkbox"/> Pendio	<input type="checkbox"/> Crinale

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Cementitegola</i> $\frac{1}{2}$
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input checked="" type="checkbox"/> <i>legno</i>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio $\frac{1}{2}$ <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto $\frac{1}{2}$ <input checked="" type="checkbox"/> Rudere $\frac{1}{2}$
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input checked="" type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi !
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Recentemente ristrutturato (1960) ma una parte è più vecchia (tetto / scale esterne originali / Fiacole in Prato e Stab. Veto all'esterno - Terrino e Flusatto e Salsi -*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI	
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE	9	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M	
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A	
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A	
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A	
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	M	
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	M	
	ACCESSIBILITA'		B
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE : NEG. 7/1-1-2-3

DATA RILEVAMENTO : RULL. : 7/1 FOTO : 1-2-3

RILEVATORE : RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
27

Foglio 1:10000 264010 Foglio U.T.E. : 15
Tavola 1:2000 : Particella : 234567

TOPONIMO: CASETTO
Località : CASETTO
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : RUBERE

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- { Stabile
- Saltuaria
- Agrituristico
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : R



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

22

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : 12

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfoloici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/>

Note :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N° **171**

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 32
 Tavola 1:2000 : Particella : 39

TOPONIMO: CSE VAL CASTELLA
 Località :
 via n°
 COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input checked="" type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| <input type="checkbox"/> fienile | <input type="checkbox"/> stalla | <input type="checkbox"/> capanna |
| <input type="checkbox"/> | | |
- Mulino
 Villa
 Ed. Religioso
 Ed. Produttivo
 Ed. di Abitazione


Note : Prati Perdere
con Faloppile

PIANI FUORI TERRA : 2


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
 Residenziale ----- Stabile
 Saltuaria
- Agrituristico
 Turistico
 Industriale/Artig.
 Non Occupata
 Abbandonata

Note : Perdere



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

07

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : R

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali <i>con c/c scoperto</i>	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/>

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Piabelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

11.04

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi .	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Solo Pedonali</u> <i>No Sentieri</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica----	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

N°
12b

Foglio 1:10000 : 264040 Foglio U.T.E. : 2
Tavola 1:2000 : Particella : 33 - 34

TOPONIMO: Prugnolo
Località :
via n°
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Casa Rurale | <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| | <input type="checkbox"/> fienile | | |
| | <input type="checkbox"/> stalla | | |
| | <input type="checkbox"/> capanna | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Mulino | | | |
| <input type="checkbox"/> Villa | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Religioso | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Produttivo | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. di Abitazione | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



Note : RUDERE

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- | | | |
|---|-------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricolo | ----- | <input type="checkbox"/> Stabile |
| <input type="checkbox"/> Residenziale | | <input type="checkbox"/> Saltuaria |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo | | |
| <input type="checkbox"/> Turistico | | |
| <input type="checkbox"/> Industriale/Artig. | | |
| <input type="checkbox"/> Non Occupata | | |
| <input type="checkbox"/> Abbandonata | | |

Note : RUDERE



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>



MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : R

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfolgici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :