

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
29

Foglio 1:10000 : 2550/10 Foglio U.T.E. : 15
Tavola 1:2000 : Particella : 60

TOPONIMO: MIGLIORINA
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Casa Rurale | <input type="checkbox"/> Annessi Agricoli | <input type="checkbox"/> incorporati | <input type="checkbox"/> separati |
| | <input type="checkbox"/> fienile | | |
| | <input type="checkbox"/> stalla | | |
| | <input type="checkbox"/> capanna | | |
| | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> Mulino | | | |
| <input type="checkbox"/> Villa | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Religioso | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. Produttivo | | | |
| <input type="checkbox"/> Ed. di Abitazione | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |



Note : RODERE
Non Rappresentabile

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Agricolo | |
| <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Stabile |
| | <input type="checkbox"/> Saltuaria |
| <input type="checkbox"/> Agriturismo | |
| <input type="checkbox"/> Turistico | |
| <input type="checkbox"/> Industriale/Artig. | |
| <input type="checkbox"/> Non Occupata | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonata | |

Note :



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

32

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA

<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali <i>No Sentieri</i></p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfolgici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	---

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

C A R A T T E R I D E L L ' A R E A

<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input type="checkbox"/> Solo Pedonali</p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfoloici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--	---	---

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

01

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : *R*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Rete idrica		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Acquedotto		
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : R.

CARATTERI DELL' AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input checked="" type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale		<input type="checkbox"/> Bottaccio
<input type="checkbox"/> Acquedotto		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Metano		

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input checked="" type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input checked="" type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *La parte di ... è un ... è un ... stato, ma in un'occasione ... le ...*

CARATTERI DELL' AREA


<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sterrati <i>difficili</i></p> <p><input type="checkbox"/> Solo Pedonali</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>		

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE	H		B
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		B	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI		B	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	H		
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	Δ		M
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI		B	
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO	H		
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI		B	
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		A+
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	+		B
	ACCESSIBILITA'		B	
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE		B	

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 11/2 FOTO : 2-3-4

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :
RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
176

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 64
Tavola 1:2000 : Particella : 20-21-22-23

TOPONIMO: FRASSINE
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
- stalla
- capanna
-
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-


Note : Agricoltura Rurale - RUDERIO

PIANI FUORI TERRA :


USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale -----
 Stabile
 Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note : Ruderie



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note :

CARATTERI DELL'AREA


Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi -	<input type="checkbox"/> Forno
<input type="checkbox"/> Sterrati	<input type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input checked="" type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI			
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE				✓
	CONSISTENZA DIMENSIONALE				
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'				A
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI				
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE				AA
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO				
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI				
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'				✓
	ACCESSIBILITA'				
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE				

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 11/2 FOTO : 5

RULL. : 11/1 FOTO : 3

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input type="checkbox"/>
Gronda	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input checked="" type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input checked="" type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : fuori Regione - Interio al Parco
 ↳ Comprensione il carattere storico

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
Strada asfaltata	<input type="checkbox"/> Coltivi	<input checked="" type="checkbox"/> Forno
Sterrati <i>Difficile</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input checked="" type="checkbox"/> Fonte
Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
Rete idrica	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
		<input type="checkbox"/> Bottaccio
Metano		<input type="checkbox"/>

Note :

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI		
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE			B ₂
	CONSISTENZA DIMENSIONALE		M	
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI			B ₃
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO			B ₃
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'	A		
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI	A/M		
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO		M	
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI			B
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE	A		
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO	A		
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI	A		
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'	A		
	ACCESSIBILITA'			B ₂
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE			B ₃

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : 11/1 FOTO : 1-2

RILEVATORE :

RULL. : FOTO :

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
174

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 62
Tavola 1:2000 : Particella : 16.....

TOPONIMO: USCIAIOLI
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-



Note: Recluse - non con altri
edifici in zona di protezione ambientale

PIANI FUORI TERRA :

USO PREVALENTE IN ATTO

- Agricolo
- Residenziale ----- } Stabile
- Saltuaria
- Agriturismo
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note: Recluse
Dei Piani



CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Intonaco civile	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/>
Tetto	<input type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle	<input type="checkbox"/> C. A.
	<input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Pianelle	<input type="checkbox"/>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> PIntonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Alto
			<input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Rudere
Tipologiche	Cause del degrado	<input type="checkbox"/> Abbandono	<input type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note : Stato di degrado di pietre -

CARATTERI DELL'AREA



<p>Accessibilità</p> <p><input type="checkbox"/> Strada asfaltata</p> <p><input type="checkbox"/> Sterrati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Solo Pedonali</p> <p>Infrastrutture</p> <p><input type="checkbox"/> Linea elettrica</p> <p><input type="checkbox"/> Linea telefonica</p> <p><input type="checkbox"/> Rete idrica --- <input type="checkbox"/> Sorg. locale</p> <p style="margin-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Acquedotto</p> <p><input type="checkbox"/> Metano</p>	<p>Terreni circostanti</p> <p><input type="checkbox"/> Coltivi -</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol</p> <p><input type="checkbox"/> Area Boscata</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cespugliato</p> <p><input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfoloici</p> <p><input type="checkbox"/> Giardino</p> <p><input type="checkbox"/> Abbandonati</p>	<p>Pertinenze(manufatti notevoli)</p> <p><input type="checkbox"/> Forno</p> <p><input type="checkbox"/> Fonte</p> <p><input type="checkbox"/> Seccatoio</p> <p><input type="checkbox"/> Aia</p> <p><input type="checkbox"/> Abbeveratoio</p> <p><input type="checkbox"/> Muro a secco</p> <p><input type="checkbox"/> Gora</p> <p><input type="checkbox"/> Bottaccio</p> <p><input type="checkbox"/></p>
---	---	---

Note : Nel Parco

VALUTAZIONE QUALITATIVA

CATEGORIE	PARAMETRI	VALORI			
V. SOCIO/ECONOMICO	OCCUPAZIONE PATRIM. EDILIZIO ESISTENTE				/
	CONSISTENZA DIMENSIONALE				
	CONSISTENZA ECONOMIE TRADIZIONALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
V. STORICO/ARCH.	VETUSTA'				A
	PRES. CARATTERI TIPOLOGICI ORIGINALI				
	STATO DI CONSERVAZIONE FISICO				
	CONSISTENZA PERTINENZE TRADIZIONALI				
V. AMBIENTALE	PRESENZA VISUALI PANORAMICHE				AA
	INSERIMENTO PAESAGGISTICO				
	PRESENZA CARATT. NATURAL. NOTEVOLI				
RECUPERABILITA' DEL SITO	CANTIERABILITA'				/
	ACCESSIBILITA'				
	GRADO DI INFRASTRUTTURAZIONE				

DOCUMENTI E FOTOGRAFIE :



DATA RILEVAMENTO :

RULL. : M/2 FOTO : 6

RILEVATORE :

RULL. : M/3 FOTO : 1-2

RULL. : FOTO :

ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO EXTRAURBANO

N°
170

Foglio 1:10000 : 265050 Foglio U.T.E. : 32
Tavola 1:2000 : Particella : 10.....

TOPONIMO: Monte di Gralli di Sotto
Località :
via..... n°.....
COMUNE DI S.GODENZO(FI)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Edificato fino al 1832 | <input type="checkbox"/> Edificio vincolato ex L. 1089/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1832 al 1930/40 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 1497/39 |
| <input type="checkbox"/> Edificato dal 1930/40 al 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio ricadente nel Parco Nazionale |
| <input type="checkbox"/> Edificato dopo il 1979 | <input type="checkbox"/> Edificio in zona ex L. 431/85 |

TIPI EDILIZI

- Casa Rurale
- Annessi Agricoli incorporati separati
- fienile
 - stalla
 - capanna
 -
- Mulino
- Villa
- Ed. Religioso
- Ed. Produttivo
- Ed. di Abitazione
-

Note: Monte + P.le...

PIANI FUORI TERRA : 2.....

USO PREVALENTE IN ATTO


- Agricolo
- Residenziale ----- { Stabile
- Saltuaria
- Agrituristico
- Turistico
- Industriale/Artig.
- Non Occupata
- Abbandonata

Note: uso residenziale agricolo

9
Monte di Gralli di Sotto



Estratto CatastaleScala 1:2000



Estratto C. T. R.Scala 1:10000

CARATTERI DEL SITO

- | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Valle in Piano | <input type="checkbox"/> Mezzacosta di collina | <input checked="" type="checkbox"/> Pendio Falsopiano | <input type="checkbox"/> Poggio |
| <input type="checkbox"/> Valle Incassata | <input type="checkbox"/> Pedecollinare | <input type="checkbox"/> Pendio | <input type="checkbox"/> Crinale |

Note :

COMPONENTI TECN. DI FACCIATA

Strutture portanti verticali	<input checked="" type="checkbox"/> Murature	<input type="checkbox"/> Mur. con cordolo C;A.	<input type="checkbox"/>
Paramento esterno	<input checked="" type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Pietra + int(parti)	<input checked="" type="checkbox"/> Intonaco civile <input type="checkbox"/> Pietra con R. P.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tetto	<input checked="" type="checkbox"/> A Falde	<input type="checkbox"/> con > pendenza	<input type="checkbox"/> Piano
Manto di copertura	<input type="checkbox"/> Pietra in Lastre <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi T.	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Tegole e Coppi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eterneit</i>
Gronda	<input type="checkbox"/> Pietra <input type="checkbox"/> Legno correnti	<input type="checkbox"/> Legno e Tavelle <input type="checkbox"/> Legno e Pannelle	<input type="checkbox"/> C. A. <input checked="" type="checkbox"/> <i>eterneit</i>
Parapetti	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Ferro batt./Ghisa	<input type="checkbox"/>
Cornici	<input type="checkbox"/> Pietra	<input type="checkbox"/> Pintonacate	<input type="checkbox"/>
Infissi Esterni	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infissi di Oscuramento	<input type="checkbox"/> Imposte interne	<input type="checkbox"/> Imposte esterne	<input type="checkbox"/>

MODIFICAZIONI

Fisiche	Degrado Fisico	<input type="checkbox"/> Basso	<input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Lav. in corso	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Rudere
	Cause del degrado	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> Cedimenti struttura	<input type="checkbox"/> Fenomeni gravitativi
Tipologiche	Sostituzione delle coperture	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Totale
	Aggiunta volumi esterni	<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Materiali precari	<input type="checkbox"/> In muratura
	Modifica aperture	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input checked="" type="checkbox"/> Ampliamenti	<input type="checkbox"/> Tamp. e nuove apert.
	Stato complessivo delle modif.	<input type="checkbox"/> Lievi	<input checked="" type="checkbox"/> Medie	<input type="checkbox"/> Gravi

RICONOSCIBILITA' DEL CARATTERE STORICO

Note: *Ere sob l'annona epico - portante nel posto*

CARATTERI DELL'AREA

Accessibilità	Terreni circostanti	Pertinenze(manufatti notevoli)
<input type="checkbox"/> Strada asfaltata	<input checked="" type="checkbox"/> Coltivi	<input type="checkbox"/> Forno
<input checked="" type="checkbox"/> Sterrati	<input checked="" type="checkbox"/> Preval. Prato/Pascol	<input type="checkbox"/> Fonte
<input type="checkbox"/> Solo Pedonali	<input type="checkbox"/> Area Boscata	<input type="checkbox"/> Seccatoio
Infrastrutture	<input type="checkbox"/> Cespugliato	<input type="checkbox"/> Aia
<input type="checkbox"/> Linea elettrica	<input type="checkbox"/> Dissesti Geomorfologici	<input type="checkbox"/> Abbeveratoio
<input type="checkbox"/> Linea telefonica	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Muro a secco
<input type="checkbox"/> Rete idrica--- <input type="checkbox"/> Sorg. locale <input type="checkbox"/> Acquedotto	<input type="checkbox"/> Abbandonati	<input type="checkbox"/> Gora
<input type="checkbox"/> Metano		<input type="checkbox"/> Bottaccio
		<input checked="" type="checkbox"/> <i>Recinto x Caselli</i>

Note :