

Lavori: **San Giovanni in Persiceto – Ripristino arginature della cassa di espansione del Torrente Samoggia e rimozione di elementi di criticità**

Codice ISTR: **08IR005/G3**

Codice Locale: **08IR025/G1**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il progettista:

Ing. Gianluca Gottardi, Ph.D.

I collaboratori alla progettazione:

Ing. Stefano Cervi

Il Responsabile del Procedimento:

Arch. Ferdinando Petri

Cassa di espansione "Le Budrie" sul T. Samoggia,

Localizzazione zone di intervento in frana da ripristinare, piste e aree di cantiere e di cava materiali




Fig.A - Planimetria CTR del contesto ambientale con ubicazione delle zone di ripresa fotografica



Foto 1– Argine SX – Frana n.11 Interna



Foto 2– Argine SX – Frana n.1 Interna



Foto 3 – Sommità Argine perimetrale OVEST – Frana n. 4 Esterna



Foto 4 – Sommità Argine perimetrale OVEST – Frana n. 3 Interna



Foto 5 – Sommità Argine perimetrale OVEST – Frana n. 5 Esterna



Foto 6 – Sommità Argine perimetrale OVEST – Frana n. 6 Esterna



Foto 7 – Sommità Argine perimetrale OVEST – Frana n. 7 Esterna



Foto 8 – Sommità Argine perimetrale NORD-OVEST – Frana n. 8 Esterna



Foto 9 – Sommità Argine perimetrale NORD-OVEST – Frana n. 8 Esterna



Foto 10 – Sommità Argine perimetrale NORD – Frana n. 8 Esterna



Foto 11 – Sommità Argine perimetrale NORD – Frana n. 9 Esterna



Foto 12 – Sommità Argine perimetrale NORD – Frana n. 10 Esterna