


**Bacino del torrente Samoggia**

**allegato tecnico A**  
**Analisi della consistenza delle fasce tampone**  
**e del grado di criticità funzionale**  
**TAVOLA 4**

A cura di **Biol. Lorenzo Canciani**  
 elaborazioni **Sebastiano Correggiari** **Bologna, 2006**

- Analisi Fascia Tampone**  
 grado di efficacia
- I
  - II
  - III
  - IV
- Alveo
- Analisi Criticità**  
 livello di criticità funzionale
- Assente
  - Elevato
  - Moderato
- aste torrente Samoggia e Ghiaia S.  
 Monteveglio, Bazzano
- Confini Comunali
- scala 1:5.000 C.T.R. Rer: 220131-144-092-103-104-063-052



sigla	Descrizione qualitativa della fascia tampone arborea
10A	Alveo, Saliceti arbustivi e Salicco-pioppeto + fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
10A	Alveo, Saliceti arbustivi e Salicco-pioppeto. Profondità > di 20 m
10B	Alveo, Saliceti arbustivi e Salicco-pioppeto. Profondità compresa tra 10 e 20 m
10C	Alveo, Saliceti arbustivi e Salicco-pioppeto. Profondità < di 10 m
20A	Boschi degradati di robbia con sporadici nuclei di salicco-pioppeto + fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
20A	Boschi degradati di robbia con sporadici nuclei di salicco-pioppeto. Profondità > di 20 m
20B	Boschi degradati di robbia con sporadici nuclei di salicco-pioppeto. Profondità compresa tra 10 e 20 m
20C	Boschi degradati di robbia con sporadici nuclei di salicco-pioppeto. Profondità < di 10 m
30A	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata + fascia retrostante di vegetazione boschiva. Profondità > di 20 m
30A	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità > di 20 m
30B	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità compresa tra 10 e 20
30C	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità < di 10 m

**quadro 1**

