

Bacino del torrente Samoggia

allegato tecnico A

Analisi della consistenza delle fasce tampone e del grado di criticità funzionale

TAVOLA 5

A cura di Biol. Lorenzo Canciani
elaborazioni Sebastiano Correggiari

Bologna, 2006

Analisi Fascia Tampone
grado di efficacia

- I
- II
- III
- IV

Analisi Criticità
livello di criticità funzionale

- Assente
- Elevato
- Moderato

- Alveo
- Confini Comunali

asta torrente Ghiaccia S.
Guiglia, Zocca

scala 1:5.000 C.T.R. Ref: 236041-042, 219162

sigla	Descrizione qualitativa della fascia tampone arborea
1CA	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti = fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
1BA	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità > di 20 m
1AB	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità compresa tra 10 e 20 m
1AC	Alneti, Saliceti arbustivi e Salico-pioppeti. Profondità < di 10 m
2CA	Boschi degradati di robinia con sporadici nocci di salico-pioppeto = fascia retrostante di vegetazione erbaceo-arbustiva. Profondità > di 20 m
2BA	Boschi degradati di robinia con sporadici nocci di salico-pioppeto. Profondità > di 20 m
2AB	Boschi degradati di robinia con sporadici nocci di salico-pioppeto. Profondità compresa tra 10 e 20 m
2AC	Boschi degradati di robinia con sporadici nocci di salico-pioppeto. Profondità < di 10 m
3CA	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata + fascia retrostante di vegetazione boschiva. Profondità > di 20 m
3BA	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità > di 20 m
3AB	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità compresa tra 10 e 20 m
3AC	Vegetazione erbaceo-arbustiva disturbata. Profondità < di 10 m

