

SCHEDA 2.16_R: MAIOLO - CÀ MIGLIORE

Inquadramento del problema

Il versante sul quale è attestata la frazione di Cà di Migliore è interessato da una frana attiva il cui movimento retrogressivo minaccia alcune abitazioni. Sono stati fino ad ora realizzati solo interventi a salvaguardia della strada comunale.

Caratteristiche geomorfologiche

Il versante interessato dalla frana è costituito da terreni argillosi appartenenti alla Argille Varicolori (Unità Liguridi).


Il dissesto è caratterizzato da un lento movimento franoso (scivolamento) attivo, in costante allargamento e retrogressione, che mobilita una superficie di 25.000 mq.

Interventi di sistemazione

L'intervento di consolidamento, inserito e finanziato nel programma triennale 1998 - 2001 ai sensi del D.P.R. 27/7 1999, prevede la realizzazione di una palificata a valle della strada, per un fronte di circa 100 m, di una rete di drenaggi e di opere di regimazione delle acque superficiali. Importo intervento previsto: L. 265.000.000

Sintesi delle conoscenze

➤ "Relazione geologica inerente la valutazione di rischio per la pubblica e privata incolumità connessi alle condizioni del suolo relativamente agli abitati di Poggio e Cà Migliore" Geostudio (1991).












PIANO STRALCIO DI BACINO
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO


Scala 1:5.000


Comune: Maiolo (RN)

Località: Cà Migliore

Legenda

-  Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)
-  Aree di possibile influenza del dissesto nelle frane di crollo (art. 15)
-  Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)
-  Calanchi (art. 14)
-  Aree oggetto di verifica (art. 17)
-  Aree verificate - Art.14 (ex art. 17)
-  Aree verificate - Art.16 (ex art. 17)
-  Aree in dissesto attivo da assoggettare a verifica (art. 17)
-  Aree in dissesto quiescente da assoggettare a verifica (art. 17)








**PIANO STRALCIO DI BACINO
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO**


Scala 1:5.000

Comune: Maiolo (RN)

Località: Cà Migliore

Legenda

-  Aree in dissesto per fenomeni in atto (art. 14)
-  Aree di possibile influenza del dissesto nelle frane di crollo (art. 15)
-  Aree di possibile evoluzione del dissesto e frane quiescenti (art. 16)



MAIOLO – CA' MIGLIORE

Documentazione fotografica



Foto 1: ristagni d'acqua nella zona sommitale della frana



Foto 2: scivolamenti e colamenti che minacciano in regressione l'abitato